

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。^{注)}
大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称:

調査終了年月日	令和 年 月 日	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)
看板表示日	令和 年 月 日	氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
解体等工事期間: 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		住所
調査方法の概要(調査箇所)		
<p>【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査 ※建物の着工日で石綿含有なしを判断した場合は、書面調査のみとなる</p> <p>【調査箇所】建築物全体(1階~3階)</p>		
<p>調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)</p> <p>石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)</p> <p>【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1~3階 床:ビニル床タイル③ ビニル床シート③、天井:岩綿吸音板③、けい酸カルシウム板第1種③、壁:スレートボード⑤ 外壁 仕上塗材③</p> <p>※建築物の着工日で石綿含有なしを判断した場合の例 建築物の着工日が 2006年9月1日以降⑤</p>		
<p>調査を行った者(分析等の実施者)</p> <p>氏名又は名称及び住所 事前調査・試料採取を実施した者 ①日本アスベスト調査診断協会登録者 氏名 会員番号 住所: 分析を実施した者 ② 環境分析センター 代表取締役社長 氏名 登録番号 住所:</p>		
<p>その他事項</p> <p>調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日</p>		